



# Übersichtskarte: Biologische Qualitätskomponenten und Gewässer-struktur-gütebewertung

**Legende**

**Bewertung biolog. QK**

Bewertung QK Makrozoobenthen nach PERLODES (BIOTA 2008)	Bewertung QK Fische nach fibs (BIOTA 2008)
sehr gut	sehr gut
gut	gut
mäßig	mäßig
unbefriedigend	unbefriedigend
schlecht	schlecht

Bewertung QK Makrophyten/Phytobenthos nach PHYLIB (BIOTA 2008)

sehr gut	sehr gut
gut	gut
mäßig	mäßig
unbefriedigend	unbefriedigend
schlecht	schlecht

**Bewertung Gewässerstrukturgüte**

Gewässerstrukturgüte- Gesamtbewertung (nach LAWA 2000) Darstellung:

1 - sehr gut	Gesamt-Bewertung: rechtes Ufer Bewertung der "Sohle": linkes Ufer
2 - gut	
3 - mäßig	
4 - schlecht	
5 - sehr schlecht	

Fließ- und Stillgewässer

12+500 Gewässerstationierung

Abschnittsgrenzen

<b>Auftraggeber:</b> Gewässer- und Landschaftsverband Herzogtum Lauenburg	<b>Auftragnehmer:</b>  Büro Greuner-Pönicke
	 BODEN ■ WASSER ■ WATER ■ SOIL

<b>Gewässerpflegeplan Bille</b>	<b>Gezeichnet:</b> E. Meinsch 24.01.2014
	<b>Bearbeitet:</b> E. Meinsch S. Greuner-Pönicke
Vom Bereich Einmündung Schwarze Aue bis Hamburgische Landesgrenze in Bergedorf Stat. 3+600 bis 14+600 Gewässer I. Ordnung	<b>Aufgestellt:</b> Gewässer- und Landschaftsverband Herzogtum Lauenburg
	Maßstab 1 : 20.000
Übersichtskarte: Biologische Qualitätskomponenten und Gewässersrukturgütebewertung	<b>Anlage: 3</b>